



Рольставня: размеры проёма

Три замера ширины и высоты • диагонали • место для короба



W — ширина в трёх точках

C — место над проёмом



H — высота в трёх точках

D_1, D_2 — диагонали